


10/2016	VIKKOTIEDOTE
	KURKELAN KOULUN LAAJENNUS
Kuva: liikuntasalin kattopalkit asennettu	
Käynnissä olevat päätyövaiheet:	<ul style="list-style-type: none"> • Juhlasalin korkeiden seinien, jäykistävien seinien sekä porrashuoneiden muotti, rauditus ja valutyöt • 3. kerroksen deltapalkkiasennus • Sprinkleriliitosjohdon kaivuutyöt Käenkujalla • Viimeiset rakennuksen anturavalut
Seuraavan viikon työt:	<ul style="list-style-type: none"> • Hormimuurauksen valmistelevat työt
Huomioita ja huomattavaa:	
Työturvallisuus ja liikenne:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä • Muotti- ja elementtiasennukset • Sprinkleri liitos kaupungin vesijohtoverkkoon 15.3. aiheuttanee poikkeavia liikennejärjestelyjä Käenkadun ja Kurkelankadun risteyksen tuntumassa.
Kosteudenhallinta:	
Yleistä:	
Työmaahenkilöt:	<ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri